



Морозо-
стойкий

Надежно
приклеивает
строительные
элементы

Пластичный

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ГИПСОВЫЙ

ПЕРЛГИПС® Мороз

Смесь сухая растворная на основе гипса.

Клей используется как связующее при сборке перегородок из гипсовых пазогребневых плит при температуре окружающей среды до -15°C а также для монтажа декоративных элементов из гипса.

Применяется при внутренней отделке помещений с нормальной влажностью.

Цвет	светло-серый
Толщина нанесения	до 30 мм
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,55 л
Начало схватывания от затворения	около 30 мин.
Марка по прочности на сжатие	M60
Прочность сцепления с бетонным основанием	0,5 МПа
Прочность при сжатии	6 МПа
Водоудерживающая способность	≥ 98%
Остаток на сите 0,2 мм	≤ 20%
Температура проведения монтажных работ	до -15°C
Жизнеспособность раствора в таре при температуре 0°C	40 минут
Расход при монтаже пазогребневых плит	от 1,5 кг/м²

8 800 707 00 10
marketing@gipsopolimer.ru
www.gipsopolimer.ru



ФОРМУЛА ВЫГОДЫ

Свяжитесь с нами и узнайте больше
о формуле Вашей выгоды.

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ГИПСОВЫЙ ПЕРЛГИПС® Мороз

ТУ 5745-003-06605939-98

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность основания должна быть сухой, очищенной от пыли, опалубочной смазки, краски, остатков кладочных растворов.

Температура основания и помещения должна быть не ниже -15°С.

Поверхности, сильно впитывающие влагу, необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения «ГИПСОПОЛИМЕР» или аналогичными составами. Гладкие, слабо впитывающие поверхности (например бетонные) обработать грунтовкой типа «БЕТОНКОНТАКТ».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора при отрицательной температуре окружающей среды использовать теплую воду с температурой 30-40°С.

В бак с чистой тёплой водой засыпать смесь в соотношении 0,55 : 1 (16,5 л на мешок 30 кг) и перемешать вручную или с помощью строительного миксера до однородной массы. Не допускается дополнительное добавление воды или сухой смеси в приготовленный раствор. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 30 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж гипсовых пазогребневых плит.

Нанести клей на стыковочную поверхность, установить и выставить по уровню плиту. Излишки клея удалить шпателем и использовать в дальнейшей работе. Корректировку положения плиты можно производить в течение 5 минут после её установки. После высыхания обнаруженные неровности удаляются при помощи шлифовки.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение требований по подготовке поверхности и приготовления раствора, использование загрязнённых инструментов и приспособлений, воды, в которой мыли инструмент - сокращает сроки схватывания готового раствора и времени выполнения работ по обработке поверхности. После завершения работы промыть инструменты и приспособления в чистой воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе со смесью используйте средства индивидуальной защиты, которые предохраняют от попадания смеси в дыхательные пути и на открытые участки тела (резиновые перчатки, респираторы, марлевые повязки). При попадании смеси в глаза необходимо промыть их обильным количеством воды. Сухую смесь хранить в местах, недоступных для детей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Мешки хранить в сухом помещении на поддонах. Высота штабеля - не более двух ярусов. Срок хранения - 12 месяцев от даты изготовления.

